





Arbeitsreihenfolge "Hilfsbug"



1. Profil mit Hilfsbug Abkanten
 2. Hilfsbug "Flachdrücken"
 3. Hilfsbug "Hohldrücken"
 4. Hilfsbug "Überschleifen"
- zwei Maschinen einrichten!

**Achtung! bei ELOX + farbehandelten Blechen nicht möglich
(Hilfsbug überschleifen)**